



# 최근 산업보건동향

한국산업위생협회  
kohma.kr

E-mail kohma@kohma.kr

Tel 02-782-3380

Fax 02-836-3380

[발행일] 2023. 06. 16

## 정부·국회

### 건설현장 안전수칙, 잘 보이게 게시하세요!

- 고용노동부, "건설공사 산업안전보건법 법령 요지" 표준안 배포

- 제11차 현장점검의 날(6.14.)에 소규모 건설현장 대상 집중 제공지도

- 고용노동부(장관 이정식)와 한국산업안전보건공단(이사장 안종주)은 2023년 6월 14일 제11차 현장점검의 날을 맞아 소규모 건설현장을 집중 점검하면서 "건설공사 산업안전보건법 법령 요지" 표준안을 배포한다고 말했다.
- 산업안전보건법 제34조는 "사업주는 이 법과 이 법에 따른 명령의 요지 및 안전보건관리규정을 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어두어 근로자에게 널리 알려야 한다"고 규정하나, 대부분의 현장에서 글씨만 뾰족한 법령 요지를 게시함에 따라 현장 관리자-근로자가 그 내용을 쉽게 알기 어려워 재해예방 효과가 낮다는 의견이 있었다.
- 이번에 제작한 "산업안전보건법 법령 요지 표준안"은 안전보건관리체제, 위험성평가, 안전보건교육, 도급인(원청) 의무 등 주제별로 관리자-근로자가 반드시 알아야 하는 핵심 제도 중심으로 수록하고(별첨1), 삽화를 통하여 주요 위험요인별 핵심 안전수칙(별첨2)을 쉽게 알 수 있도록 했다. 아울러 작업전 안전점검(TBM), 현장 순회점검에서 활용할 수 있도록 위험요인별 자율 안전점검표도 함께 제작했다(별첨3).
- 특히, 비계와 지붕은 3대 사고유형 8대 위험요인이자, 최근 3년간('20~'22년) 건설업 사망사고 주요 위험요인 중 가장 높은 비율을 차지하는 만큼, 현장에서 각별히 유의할 수 있게 상세 사고사례(붙임 2.3)도 함께 안내할 계획이다.

### 코로나19 관련 안전보건교육 조치사항(12판)

- 코로나19 관련 중앙방역대책본부 조치에 따라, 종전 '코로나19 관련 안전보건교육 조치사항(11판)'을 개정함
- '코로나19 관련 안전보건교육 조치사항(12판)'을 붙임과 같이 배포하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 세부내용은 아래 링크 참고

[https://www.moel.go.kr/news/notice/noticeView.do?bbs\\_seq=20230600004](https://www.moel.go.kr/news/notice/noticeView.do?bbs_seq=20230600004)

※ 세부내용은 아래 링크 참고

[https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news\\_seq=15128](https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=15128)

## 안전보건공단

### 주간 사망사고 속보

[5/24, 충남 당진시] 전지작업 중 경사로에서 미끄러져 콘크리트 바닥에 부딪힘  
 [5/24, 충남 당진시] 전지작업 중 경사로에서 미끄러져 콘크리트 바닥에 부딪힘  
 [5/27, 전남 장성군] 설비 청소 작업 중 동료 작업자가 산업용 로봇을 가동시켜 로봇에 맞음  
 [5/30, 경북 포항시] 트럭 후면 게이트 작동상태 확인 중 게이트와 차량 사이에 끼임  
 [3/6, 서울 성북구] 재활용품 수거 작업 중 떨어짐  
 [5/31, 경기 수원시] 고소작업대에 탑승하여 작업 중 부딪힘  
 [6/1, 강원 양양군] 굴착기로 건물 철거 작업 중 지붕이 무너져 깔림  
 [6/2, 강원 철원군] 간이 휴막이 설치 작업 중 넘어지는 자재에 깔림  
 [6/3, 세종 산울동] 엘리베이터 피트 바닥에서 작업자가 쓰러진 채 발견됨  
 [6/3, 경기 포천시] 철골 기둥 위에서 철골 조립 작업 중 떨어짐 (7m)  
 [6/3, 전북 김제시] 쓰레기 수거 박스(3톤) 하부에서 작업 중 받침대가 넘어져 깔림  
 [6/4, 충남 부여군] 저수지에 들어가 끓여진 유도로프를 연결 하려다 익사  
 [5/20, 경남 거제시] 세척 작업 중 하천으로 떨어짐(4m)  
 [6/4, 경북 경주시] 전기 공사 중 접지선이 탈락하여 감전  
 [6/5, 충남 천안시] 휴막이 시설 설치 작업 중 토사에 깔림  
 [6/2, 대구 달서구] 이동 중 계단에서 넘어짐  
 [6/7, 경기 김포시] 지붕 판넬 교체 작업 중 떨어짐  
 [6/7, 강원 강릉시] 설비 외벽 판넬 설치 작업 중 떨어짐  
 [6/7, 경기 고양시] 발전기 반입 작업 중 인양고리가 파단되어 낙하한 발전기에 깔림  
 [6/8, 경북 영천시] 배관 설치 작업 중 토사가 붕괴되어 매몰  
 [4/13, 강원 강릉시] 옥상층 도장 작업을 위해 사다리 위에서 준비하던 중 바닥으로 떨어짐  
 [6/6, 경기 파주시] 콘크리트 믹서기 부품 교체를 위해 사전 점검 중 믹서기 내부로 떨어짐  
 [6/9, 인천 중구] T/C로 공구함 인양 중 와이어로프가 파단되며 떨어진 공구함에 맞음  
 [6/9, 경남 함안군] 천장크레인으로 자재를 인양하던 중 달기가 탈락하면서 넘어진 자재에 깔림  
 [6/9, 경남 김해시] 지게차로 전기콘트롤박스를 옮기던 중 박스가 넘어지면서 깔림  
 [6/9, 대구 달서구] 컨베이어와 리프트 사이에 끼임  
 [6/9, 전북 김제시] 사료 톤백이 찢어져 보수하던 중 상단의 톤백이 무너짐  
 [6/10, 충남 예산] 집진기 점검용 작업대에서 작업 중 이동중이던 천정크레인과 작업대 사이에 끼임  
 [6/11, 광주 남구] 건설용 리프트의 자동제어 장치를 설치하던 중 불시에 하강한 리프트에 끼임  
 [6/12, 인천 서구] 경비원이 지하 집수정에 빠진 상태로 발견됨 (깊이 4.7m)  
 [6/12, 전남 여수] 낙엽 등을 청소하던 작업자가 쓰러진 상태로 발견됨  
 [6/14, 부산 사상구] 트럭 적재함에서 자재 고정 작업 중 자재와 함께 떨어져 깔림

### 하절기 유기물 부패 질식재해 발생위험 주의보

- 하절기 밀폐공간 유지보수 작업이 증가하고, 장마와 기온상승에 따라 오폐수처리시설, 맨홀 등 충분히 환기되지 않은 제한된 공간에서 유기물 부패로 인한 황화수소 중독 및 산소결핍 질식재해발생 위험이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이에 하절기 유기물 부패 질식재해 발생위험 주의보를 발령하오니 밀폐공간 보유 사업장은 재해예방을 위해 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 세부내용은 아래 링크 참고  
<https://www.kosha.or.kr/kosha/report/notice.do?mode=view&articleNo=442179&article.offset=0&articleLimit=10>

### 양식장 포르말린 취급 작업자의 직업병 발생 경보

- 2010년부터 1년 4개월 동안 창문이 없고 환기가 되지 않는 양식장에서 보호구 없이 포르말린을 수조에 뿌리는 작업을 실시했던 외국인 노동자 1명이 2021년 1월 백혈병 진단을 받은 후 2023년 산재 인정을 받았습니다.
- 이에 유사재해사례 예방을 위하여 직업병 발생경보를 발령하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

※ 세부내용은 아래 링크 참고  
<https://www.kosha.or.kr/kosha/report/notice.do?mode=view&articleNo=442292&article.offset=0&articleLimit=10>

### 건설현장 장마철 안전보건길잡이 안내

- **장마철 대비 건설현장 선제적 안전조치 당부**
- 장마철은 지속적인 강우로 인하여 지반 내부로 강우의 침투가 발생할 경우 지반의 전단강도가 감소하여 연약화되므로 기초, 사면, 흙막이 등의 지반과 관련된 구조물의 붕괴 가능성이 높은 산업재해 취약시기입니다.
- 따라서, 고용노동부와 우리 공단에서는 「장마철 건설현장 안전보건 길잡이」를 첨부와 같이 제공하오니 건설현장의 재해예방 및 자율 안전보건활동에 적극 활용하는 등 선제적 안전조치를 당부드립니다.

※ 세부내용은 아래 링크 참고  
<https://www.kosha.or.kr/kosha/report/notice.do?mode=view&articleNo=442295&article.offset=0&articleLimit=10>