

공공기관 사고성 산재 사망재해 발생현황 게시['20.3분기]

❖ '공공기관 작업장 안전강화 대책'(관계부처 합동, '19.3.19.)에 따라 '20.1월~현재까지 ('20.3분기 누적) 공공기관(하청 포함) 및 공공기관이 발주한 건설공사에서 발생한 사고성 산재 사망재해 현황을 다음과 같이 게시합니다.

※ 재해현황은 지방고용노동관서 근로감독관이 재해원인 조사를 실시한 기준으로 작성한 자료이며, 유족급여 지급에 따른 산업재해 발생현황(공식통계) 과는 다를 수 있습니다.

□ 총괄현황

(단위: 명)

공공기관명	2020년 3분기 누적				
	계	직영		발주	
		원청	하청	원청	하청
계	29	2	1	10	16
한국토지주택공사	5	-	-	-	5
한국도로공사	3	-	-	-	3
한국전력공사	5	1	-	3	1
한국공항공사	1	-	1	-	-
한국중부발전	1	-	-	1	-
한국농어촌공사	3	-	-	1	2
인천항만공사	1	-	-	1	-
한국수자원공사	3	-	-	2	1
한국수산자원공단	1	-	-	1	-
대한석탄공사	1	1	-	-	-
한국수력원자력	1	-	-	-	1
한국철도공사	1	-	-	1	-
한국철도시설공단	2	-	-	-	2
해양환경공단	1	-	-	-	1

□ 세부현황

○ 공공기관(직영)

기관명	원/하청	발생일	재해자수	재해내용
한국공항공사	하청	'20.3.2.	사망 1	캐노피위에 올라가 물 세척 청소 중 떨어짐
한국전력공사	직영	'20.3.9.	사망 1	전선 연결작업 중 감전
대한석탄공사	직영	'20.6.26.	사망 1	갱도 천반에서 탄이 밀려 대피 중 매몰

○ 공공기관(발주)

기관명	공사명	발생일	재해자수	재해내용
한국토지주택공사	OOO 지역 아파트 건설공사	'20.2.8.	사망1	그라인더로 외벽 표면 처리 작업 중 감전
한국토지주택공사	OO 지역 아파트 건설공사	'20.2.27.	사망1	낙하물 방지망 길이를 조절하던 중 떨어짐
한국도로공사	OO 나들목 개량공사	'20.3.5.	사망1	벌목작업 중 부러진 나무에 맞음
한국중부발전	OOO 탈황설비 전기제어공사	'20.4.10.	사망1 부상3	변압기 점검 작업 중 전기적 폭발 발생
한국농어촌공사	용수개발사업 토목건축 공사	'20.4.23.	사망1	강관 고정 작업 중 강관이 떨어지며 맞음
한국토지주택공사	복합도시 외곽도로 건설공사	'20.5.7.	사망1	철근 다발 인양 중 슬링벨트가 빠지면서 철근에 맞음
한국수자원공사	응집 침전지 방수 방식공사	'20.5.23.	사망1	응집침전지 하부로 이동 중 추락

기관명	공사명	발생일	재해자수	재해내용
인천항만공사	000 갑문 정기보수공사	'20.6.3.	사망1	H빔을 운반 중 자재가 앞으로 쏠리면서 떨어짐
한국도로공사	고속국도 건설공사	'20.6.10.	사망1	크레인 붐 길이 조정 작업 중 붐대가 하강하여 부딪힘
한국전력공사	전기공급시설 전력구 공사	'20.6.10.	사망1	배터리카 운반대차를 이용하여 하역 후 복귀 중 대차에 깔림
한국수산 자원공단	000 연안 바다목장 시설사업	'20.6.16.	사망1	덤프트럭을 이용하여 조성용 돌을 바지선에 싣는 작업 중 트럭에서 떨어짐
한국농어촌 공사	생태하천복원 사업 토목공사	'20.7.5.	사망1	흙관을 인양 중 흙관과 시트 파일에 끼임
한국농어촌 공사	저수지 치수 능력 확대사업	'20.7.11.	사망1	덤프트럭 후진 중 토사가 무너 지며 저수지에 빠짐
한국토지 주택공사	공공 하수처리 증설 건설공사	'20.7.12.	사망1	버킷에 철판 플레이트를 붙이던 중 버킷이 사면으로 굴러 재해자 가격
한국전력공사	변전소 외벽 교체 및 기타공사	'20.8.3.	사망1	비계위에서 이동 중 떨어짐
한국수자원 공사	0000시티 2단계 제4공구 조성공사	'20.8.11.	사망1	컨베이어 아래와 버킷 사이에 협착
한국수력 원자력	보조기기, 공조기기 설치공사	'20.8.12.	사망1	적재되었던 비계파이프가 떨어 지면서 깔림
한국수자원 공사	도로 확장 포장 공사	'20.8.13.	사망1	청소 및 자재 정리작업 중 쓰러짐

기관명	공사명	발생일	재해자수	재해내용
한국철도공사	선로 제초작업	'20.8.19.	사망1	작업구간을 이동하던 중 열차에 충돌
한국철도 시설공단	00역사 신축 기타공사	'20.8.29.	사망1	후속작업을 위한 이동 중 추락
한국토지 주택공사	00뉴타운 B-9BL 아파트 건설공사	'20.9.4.	사망1	거푸집 조립 중 거푸집이 쓰러지며 재해자를 덮침
한국철도 시설공단	노반신설 기타공사	'20.9.11.	사망1	거푸집 해체 작업 중 떨어짐
해양환경공단	침몰선박 잔존유 확인	'20.9.15.	사망1	크레인에 매달려 있던 콘크리트 구조물에 부딪힘
한국전력공사	송전선로 이설공사	'20.9.17.	사망1	송전탑에서 철수 중 떨어짐
한국전력공사	고압 공사	'20.9.17.	사망1	전주 옆 배수로에서 쓰러진 채로 발견
한국도로공사	송전설로 이설공사	'20.9.22.	사망1	운반차가 후진여 운전자가 깔림